


# 竣工验收证书

工程名称	江南村安置点室外总部配套工程（一期）	开工日期	2021年12月6日	对工程的质量评价 <b>合格</b>	
施工单位	浙江泓沅生态建设有限公司	竣工日期	2022年11月17日		
合同造价 (万元)	240.2463	施工决算 (元)			
验收范围及数量： 设计图纸内的雨污水管道，照明，道路，围墙工程的施工。					
存在问题及处理意见： 1.个别井盖破损需要更换 2.个别化粪池破损需修补 3.井盖A防坠网未安装		建设单位	 签名：_____ (盖章)	设计单位	 签名：_____ (盖章)
		监理单位	 签名：_____ (盖章)	施工单位	 签名：_____ (盖章)
		勘察单位	 签名：_____ (盖章)	邀请单位	 签名：_____ (盖章)

## 竣工验收整改回执

针对 2022 年 11 月 20 日竣工验收提出的问题，我方已进行认真整改，并设专人进行了复查，现将整改情况汇报如下：

1、井盖已全数检查，个别破损的已更换。

2、侧石已全数检查，个别破损的已更换。

3、井盖内防坠网已放置。

整改完成验收单位：		
建设单位：  (公章) (签名)	监理单位：  (公章) (签名)	施工单位单位：  (公章) (签名)

