


施工现场质量管理检查记录

表7.1

开工时间： 2021年11月12日

工程名称	宣城路道路景观提升工程		施工许可证		
建设单位	嘉兴市东部建设开发集团有限公司		项目负责人		
监理单位	浙江求是工程咨询监理有限公司		总监理工程师	[Signature]	
设计单位	嘉兴市规划设计研究院有限公司		项目负责人		
施工单位	恒基建设集团有限公司	项目负责人	李宏辉	项目技术负责人	张红丽
序号	项 目		内 容		
1	现场质量管理制度		1、质量例会制度；2、设计交底制度；3、技术交底制度；4、三检交接制度；5、挂牌制度		
2	质量责任制		1、工程质量检验制度；2、月评比及奖罚制度；3、质量问题处理制度；		
3	主要专业工种操作上岗证书		挖掘机驾驶员、建筑电工等特殊上岗证有效		
4	分包方资质与对分包单位的管理制度		/		
5	施工图审查情况		/		
6	地质勘察资料		/		
7	施工组织设计、施工方案及审批		施工组织设计、施工方案编制、审核、批准齐全		
8	施工技术标准		《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)； 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)等		
9	工程质量检验制度		1、原材料及施工检验制度；2、抽测项目的检测计划		
10	现场材料、设备存放与管理		1、施工机具进场验收与保养维修制度； 2、材料管理制度		
11	岗位职责制度		岗位职责制度齐全		
<p>检查结论： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>总监理工程师： (建设单位项目负责人)</p> <p>[Signature]</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> </p>					

注：此表由施工单位现场负责人填写，填写之后将有关文件的原件或复印件附在后边，请总监理工程师（建设单位项目负责人）验收核查，核查后返还施工单位，并签字认可。

